附件 1 CQZZ-2022 焊接技术样题

每位选手需要焊接四个模块的试件,合计时间 360 分钟(6 小时), 其中模块一、模块二和模块三的手工焊接必须在 210 分钟 (3.5 小时) 内完成,模块四机器人焊接必须在 150 分钟 (2.5 小时) 完成。

第一部分 技能试题 (95分)

模块一 板对接焊条电弧焊仰焊(25分)

母材材料 Q235, 厚度 δ=10mm, 长宽 250×100 mm

焊条型号 E5015, Φ2.5、Φ3.2mm




图 1: 模块一焊接装配图





图 2: 模块一装配示意图

- 1.要求单面焊双面成形;
- 2.钝边与间隙自定;
- 3.坡口60°,两端不得安装引弧板、熄弧板;
- 4.焊件一经施焊不得更换和改变焊接位置;
- 5.点固焊时允许做反变形、点固焊要求一次完成。

模块二 管对接熔化极气体保护焊水平固定(20分)

母材材料 20, 直径和壁厚 Φ108×8mm, 长 100 mm

焊丝型号 ER50-6, Φ1.2mm, 保护气体: 纯 CO₂






图 3: 模块二焊接装配图





图 4: 模块二装配示意图

- 1.要求单面焊双面成形;
- 2.钝边与间隙自定;
- 3. 坡口 60°;
- 4.定位焊在正面坡口内,不准在仰焊位置(即5~7点钟位置);
- 5.焊件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置。

模块三 钨极氩弧不锈钢堆焊(20分)

母材材料 Q235, 厚度 δ=10mm, 200×160mm

焊丝材料 ER308, Φ2.0mm



- 1.在 Q235 钢板上用填丝氩弧焊方法堆焊出如上图的"100"图案 (寓意建党 100 周年):
 - 2. 堆焊不允许使用脉冲,必须用恒流的直流;
 - 3.焊缝表面保持焊后状态,盖面焊缝严禁化学清理、钢丝刷打磨;
 - 4.焊件为水平位置放置施焊,允许在水平位置内调整一次位置;
 - 5.不允许强制冷却:
- 6.焊枪采用: WP-17 或 WP-26 (一经确定全部相同), 喷嘴使用 8 号,不允许使用内置导流件。

模块四 组合件机器人实心焊丝混合气体(80%Ar+20%CO2)保 护焊(30分)

材料 Q235 和 20: 单位 mm




图 6: 模块四焊接装配图




图 7: 模块四装配示意图

表 1: 各部件规格示意图

部件序号	示意图	数量	材质
1	類印号 280	1	Q235
2	200	1	20
3	096 45 <u>· 坡口</u>	1	Q235
4	Re3/4 10 032 032 50	1	20

- 1.焊接方法:熔化极混合气体保护焊机器人焊接;
- 2.未按照图纸要求组对的试件,该试件为0分:
- 3.焊件打钢号处位于机器人机座的近端:
- 4.选手完成焊接编程和轨迹示教,焊接前必须向监考裁判示意, 裁判确认后,方可启动机器人进行焊接;
- 5.假如选手操作失误发生撞枪或其他设备问题,但仍可恢复竞赛操作的,每次扣3分(从本模块最终得分中扣除),如致使设备损坏无法继续焊接完成的,则终止比赛;
- 6.焊接机器人开启自动焊接模式后,允许人工介入次数≤3次,但每次人工介入扣3分(从本模块最终得分中扣除);
 - 7.机器人焊接试件可进行二次定位和二次焊接 全过程为:

焊缝③装配、点固;

焊缝③编程、焊接;

焊缝①和焊缝②装配、点固;

焊缝①和焊缝②编程、焊接。

第二部分 职业素养(5分)

- 1.设备操作的规范性;
- 2.工具、量具、仪器仪表的使用;
- 3.现场的安全, 文明生产;
- 4.机器人焊接完成必须复位。

附件2

CQZZ-2022 焊接技术评分标准

表 1: 模块一 板材对接外观评分标准 (111)

				1		1	
加密号		评分员签:	名		合计得分 (满分 100)		
从未在日	L- ハ 刈.	焊缝等级					
检查项目	标准、分数	I	II	III	IV	得分	
归从人宁	标准 (mm)	0~1	>1, ≤2	>2, ≤3	>3, <0		
焊缝余高	分数	16	12	8	0		
焊缝高低	标准(mm)	≤1	>1, ≤2	>2, ≤3	>3		
差	分数	14	8	2	0		
焊缝宽窄	标准(mm)	≤1.5	>1.5, ≤2	>2, ≤3	>3		
差	分数	10	6	2	0		
咬边	标准 (mm)	0	深度≤0.5 且长度≤15	深度≤0.5 长度>15, ≤30	深度>0.5 或长度>30		
	分数	20	14	8	0		
背面焊缝	标准(mm)	0	>0, ≤1	>1, ≤2	>2		
凹陷	分数	10	6	2	0		
背面焊缝	标准(mm)	0~1	>1, ≤2	>2, ≤3	>3		
凸起	分数	10	6	2	0		
생겨른	标准(mm)	0	≤0.7	>0.7, ≤1.2	>1.2		
错边量	分数	10	6	2	0		
白 亦 17.	标准(mm)	0~2	≥2, ≤3	>3, ≤5	>5		
角变形	分数	10	6	2	0		

注: 1. 焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作 0 分处理。

^{2.} 凡焊缝表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的,该试件外观为0分。

^{3.} 其他违反技术操作要求规定的,该试件外观为0分。

^{4.} 合计得分乘以15%为本项检查最终实际得分。

表 2: 模块一 试件内部射线检验评分标准

加密号	评分员签名	合计得分 (满分 100)	
序号	底片上反映	出的缺陷及尺寸	扣分
1	未发	过现缺陷	0
2	气孔或点状夹渣	1点	2
3	气孔或点状夹渣	2 点	4
4	气孔或点状夹渣	3 点	6
5	气孔或点状夹渣	4 点	8
6	气孔或点状夹渣	5 点	10
7	气孔或点状夹渣	6 点	12
8	气孔或点状夹渣	7 点	14
9	二级片允	许的条状夹渣	14
10	三级片允	许的条状夹渣	16

- 注:射线探伤评定成绩时,应在规定片级的基数分分值上,再依据缺陷状况扣分。
 - 1. 底片为 I 级片, 在 100 分的基础上, 每 1 点缺陷扣除 1 分。
 - 2. 底片为Ⅱ级片,在80分的基础上,评定区外缺陷再按表规定扣分。
 - 3. 底片为Ⅲ级片,在40分的基础上,评定区外缺陷再按表规定扣分。
 - 4. 底片为Ⅳ级片,内部得分为0分。
 - 5. 评定标准为 NB/T47013.2-2015。
 - 6. 同一缺陷不重复扣分。
 - 7. 合计得分乘以 10% 为本项检查最终实际得分。

表 3: 模块二 管对接外观评分标准 (135)

加密号		评分员签名					合计得分 (满分 100)	
u 1	1- 6 2 10	焊缝等级						
检查项目	标准、分数	I		II	III		IV	得分
旧份人亡	标准(mm)	0~1	>	1, ≤2	>2,	€3	>3, <0	
焊缝余高	分数	16		8	4		0	
焊缝	标准(mm)	0~1	>	1, ≤2	>2,	€3	>3	
高低差	分数	14		8	4		0	
焊缝	标准(mm)	0~1	^	1, ≤2	>2,	€3	>3	
宽窄差	分数	10		6	2		0	
咬边	标准(mm)	0	深且十	度<0.5 £度≤10	深度<0 且长度> ≤20).5, >10,)	深度>0.5 或长度>20	
7.~	分数	20		16	12		0	
背面焊缝	标准(mm)	0	>	0, ≤1	>1,	≤2	>2	
凹陷	分数	10		6	2		0	
背面焊缝	标准(mm)	0~1	>	1, ≤2	>2,	€3	>3	
凸起	分数	10		6	2		0	
4 亦 7/	标准(mm)	0		0~1	>1,	≤2	>2	
角变形	分数	8		6	2		0	
		优		良	一般	L C	差	
焊缝正、背 面外观成形	标准	成形美观 焊纹均气、 细密窄一 宽窄一致	成焊焊	形较好 纹均匀 缝平整	成形尚焊缝整	万可 答齐	焊缝弯曲,高低、宽窄明显	
	分数	12		8	4		0	

注: 1. 焊缝未盖面、焊缝表面及根部已修补或试件做舞弊标记则该单项作 0 分处理。

^{2.} 凡焊缝表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、焊瘤等缺陷之一的,该试件外观为0分。

^{3.} 其他违反技术操作要求规定的,该试件外观为0分。

^{4.} 合计得分乘以 20%作为本项检查最终实际得分。

表 4: 模块三 钨极氩弧不锈钢堆焊外观评分标准 (141)

加密号					合计得分 (满分 100)		
检查项目	标准、分数	焊缝等级					
位	小作、分数	I	II	III	IV	得分	
堆焊高度	标准(mm)	1~1.5	> 1.5, ≤2	> 2, ≤3	<1, >3		
世 件 同 及	分数	10	7	4	0		
焊缝高低差	标准(mm)	≤0.5	> 0.5, ≤1	> 1, ≤1.5	> 1.5		
尸挺间以左	分数	10	7	4	0		
焊缝①宽度	标准 (mm)	> 9, ≤10	> 10, ≤10.5 或 > 8.5, ≤9	> 10.5, ≤11 或 > 8≤8.5	≤8 或 > 10.5		
	分数	10	7	4	0		
焊缝①宽窄	标准 (mm)	≤1	> 1, ≤2	> 2, ≤3	> 3		
差	分数	10	7	4	0		
焊缝②宽度	标准 (mm)	> 9, ≤10	> 10, ≤10.5 ⇒ 8.5, ≤9	> 10.5, ≤11 或 > 8≤8.5	≤8 或 > 10.5		
	分数	10	7	4	0		
焊缝②宽窄	标准 (mm)	≤1	> 1, ≤2	> 2, ≤3	> 3		
差	分数	10	7	4	0		
焊缝③宽度	标准 (mm)	> 9, ≤10	> 10, ≤10.5 或 > 8.5, ≤9	> 10.5, ≤11 或 > 8≤8.5	≤8 或 > 10.5		
	分数	10	7	4	0		
焊缝③宽窄 差	标准 (mm)	≤1	> 1, ≤2	> 2, ≤3	> 3		
<u>差</u>	分数	10	7	4	0		
		优	良	一般	差		
外观成形	标准	成形美观 焊纹均匀 细密、高低 宽窄一致	成形较好 焊纹均匀 焊缝平整	成形尚可焊缝整齐	焊缝弯曲,高低、宽窄明显		
	分数	10	8	6	0		
焊缝色泽	标准	银白色	金黄色	蓝、红褐色	灰黑色		
/1 ~~ 🗆 🕶	分数	10	8	6	0		

注: 1.焊缝未完成, 重熔, 或试件做舞弊标记则该单项作 0 分处理。

^{2.}凡焊缝表面有气孔、夹渣、裂纹、未熔合、焊瘤等缺陷之一的,该试件外观为0分。

^{3.}合计得分乘以20%做为本项检查最终实际得分。

表 5: 模块四 机器人熔化极气体保护焊外观评分标准 (135) 焊缝①

加密号		裁判员签》	名		合计得分 (满分 100)	
从木伍日	标准、分数		焊纸	逢等级		但八
检查项目	炒作、分 数	I	II	III	IV	得分
焊脚高度	标准 (mm)	≥7.0, ≤7.5	>7.5, ≤8.0	>8.0, ≤8.5	<7.0, >8.5	
K1	分数	20	14	8	0	
焊脚高度	标准 (mm)	≥7.0, ≤7.5	>7.5, ≤8.0	>8.0, ≤8.5	<7.0, >8.5	
K2	分数	20	14	8	0	
ΔΚ	标准 (mm)	≤0.5	>0.5, \le 1.0	>1.0, ≤1.5	>1.5	
	分数	10	7	4	0	
咬边	标准(mm)	0	深度≤0.5 且长度≤10	深度≤0.5 长度 > 10, ≤20	深度>0.5 或 深度≤0.5, 长 度>20	
	分数	20	14	8	0	
表面气孔/	标准 (≥0.5mm)	无	1 个	2 个	>2 个	
夹渣	分数	20	14	8	0	
焊缝凹凸	标准(mm)	0~0.5	>0.5, ≤1	>1, ≤1.5	>1.5	
度	分数	10	7	4	0	

- 注: 1. 表面气孔等缺陷检查采用 5 倍放大镜。
 - 2. 表面有裂纹、焊瘤等缺陷之一, 该段相关焊缝外观作 0 分处理。
 - 3. 焊缝未完成、焊缝表面修补、未清理或试件有明显标记的,该试件作 0 分处理。
 - 4. 其中: $\Delta K = K_{max} K_{min}$ 。
 - 5. 简体与底板装配为同一中心线,偏差>8mm 试件记0分。
 - 6. 合计得分乘以 6% 为本项检查最终实际得分。

表 6: 模块四 机器人熔化极气体保护焊外观评分标准 (135) 焊缝②

加密号		裁判员签》	名		合计得分 (满分 100)	
从太西日	标准、分数		/F /\			
检查项目	₩ 作、分数	I	II	III	IV	得分
焊缝余高	标准(mm)	≥0, ≤1.5	>1.5, ≤2	>2, ≤3	>3, <0	
尸缝尔间	分数	20	14	8	0	
焊缝余高	标准(mm)	≤0.5	$>0.5, \leq 1.0$	>1.0, ≤1.5	>1.5	
差	分数	10	7	4	0	
焊缝宽度	标准(mm)	≥11, ≤12	>11, ≤12.5	≤10.5, ≥13	<10.5, >13	
尸 缝 见 及	分数	20	14	8	0	
焊缝宽度	标准(mm)	≤0.5	$>0.5, \leq 1.0$	>1.0, ≤1.5	>1.5	
差	分数	10	7	4	0	
焊缝偏离	标准(mm)	≤1	>1, ≤1.5	>1.5, ≤2.0	>2.0	
尸缝侧 两	分数	10	7	4	0	
咬边	标准(mm)	0	深度≤0.5 且长度≤10	深度≤0.5 长度 > 10, ≤15	深度>0.5 或 深度≤0.5,长 度>15	
	分数	10	7	4	0	
表面气孔/	标准 (≥0.5mm)	无	1 个	2 个	>2 个	
夹渣	分数	10	7	4	0	
焊缝凹凸	标准 (mm)	0~0.5	>0.5, ≤1	>1, ≤1.5	>1.5	
度	分数	10	7	4	0	

注: 1. 表面气孔等缺陷检查采用 5 倍放大镜

- 2. 表面有裂纹、未熔合、焊瘤、焊穿等缺陷之一该条焊缝外观作 0 分理。
- 3. 焊缝未完成、焊缝表面修补或试件有明显标记的, 该试件作 0 分处理。
- 4. 合计得分乘以 6% 为本项检查最终实际得分。

表 7: 模块四 机器人熔化极气体保护焊外观评分标准 (135) 焊缝③

加密号		裁判员签》	名		合计得分 (满分 100)	
从太伍口	上公八业		焊织	逢等级		/担 八
检查项目	标准、分数	I	II	III	IV	得分
焊脚高度	标准 (mm)	≥4.0, ≤4.5	>4.5, ≤5.0	>5.0, ≤5.5	<4.0, >5.5	
K1	分数	20	14	8	0	
焊脚高度 K2	标准 (mm)	≥4.0, ≤4.5	>4.5, ≤5.0	>5.0, ≤5.5	<4.0, >5.5	
K2	分数	20	14	8	0	
ΔΚ	标准 (mm)	≤0.5	>0.5, \le 1.0	>1.0, ≤1.5	>1.5	
	分数	10	7	4	0	
咬边	标准(mm)	0	深度≤0.5 且长度≤10	深度≤0.5 长度 > 10, ≤20	深度>0.5 或 深度≤0.5, 长 度>20	
	分数	20	14	8	0	
表面气孔/	标准 (≥0.5mm)	无	1 个	2 个	>2 个	
夹渣	分数	20	14	8	0	
焊缝凹凸	标准 (mm)	0~0.5	>0.5, ≤1	>1, ≤1.5	>1.5	
度	分数	10	7	4	0	

注: 1. 表面气孔等缺陷检查采用 5 倍放大镜

- 2. 表面有裂纹、未熔合、焊瘤、焊穿等缺陷之一该条焊缝外观作 0 分理。
- 3. 焊缝未完成、焊缝表面修补或试件有明显标记的, 该试件作 0 分处理。
- 4. 合计得分乘以 6% 为本项检查最终实际得分。

表 8: 模块四 机器人熔化极气体保护焊压力试验评分标准

加密号		裁判员签	名	(合计得分 (满分 100)	
检查项目	标准、分数		分级注水、加压 0.2MPa、0.4MPa、0.6MPa 水充入容器内,检测有无泄漏点			得分
水压力	标准	0.6MPa 无泄漏	0.4MPa 无泄漏	0.2MPa 无泄漏	<0.2MPa 有泄漏	
	分数	100	80	60	0	

注: 1、水压试验压力逐级加压,在 0.2MPa、0.4MPa、0.6MPa 分别保压 5 分钟观察检测。

^{2、}合计得分乘以12%为本项检查最终实际得分。

表 9: 职业素养考核表评分标准

赛区	XXX	组别		赛位号	
赛项名称	焊接技术	竞赛模块	实操	得分	
	考核项目	扣分标准		单项得分	
劳动保护用品 穿戴是否符合	未按要求穿戴防护手套、防护服、绝缘 鞋	0.5			
要求	未按要求佩戴防护面罩	0.5			
- 人田ルロマ	打磨时未佩戴眼镜	0.5			
安全操作是否符合要求	砂轮打磨不符合要求	0.5			
(操作时未按要求关闭电源	0.5			
	工位工具码放杂乱无章, 工位整理不当	0.5			
	嘴叼焊接面罩, 焊条保温筒未扣盖	0.5			
文明生产是否	弃之不用的焊条(焊丝)长度>120mm 分别3根以上	0.5			
符合要求	焊接机器人未按要求复位,退出示教程序	0.5			
	未按要求盘整示教器控制电缆、示教器 放回指定的位置	0.5			
总分	5 分				

表 10: 比赛现场审核确认表

项目	裁判确认签字	赛位号	备注
模块一上架固定确认:			
模块一调整高度确认: (选手可以不调整,未调整注明)			
模块二上架固定确认:			
模块二调整高度确认: (选手可以不调整,未调整注明)			
模块三在水平面内调整位置确认:			
模块一模块二模块三提交试件时间:			
模块四第一次固定确认:			
模块四第一次编程示教完成确认:			
模块四第二次固定确认:			
模块四第二次编程示教完成确认:			
模块四提交试件时间:			
选手签字: (签署场次及工位号)			

裁判签名: 日期: